

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Dirección	
Edificio	Capellanía de San José de Gracia

Campanas actuales

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 103 Borde 8 Altura del bronce 78 633 kg
Fundidor	
Año fundición	2004
Descripción	La campana tiene la más breve inscripción posible: " .AÑO 2004. " En el medio, entre una imagen de la Virgen de Guadalupe, y un santo sacerdote con crucifijo en la mano, no identificado, pudo haber una cartela con textos, que ha sido raspada para olvidar su inscripción, que no parece que se pueda reconstruir con la zona borrada. No hay otra indicación, especialmente del autor, como es habitual con las campanas recientes.
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	A causa del sismo del 2017, la campana reposa sobre una estructura de tablones de madera, que impiden que suene. La campana conserva restos de dorado original, que parecen dados con brocha. Gran badajo de bronce, desproporcionado para la campana, que cuelga de un alambre de cualquier manera. Cuelga de un amasijo de cadenas que reproducen el atado tradicional (los amarres verticales recogidos con otros horizontales). Las dos vigas son metálicas.
Protección	
Propuestas	La campana debería colgar de dos vigas de madera mediante atado tradicional, no tanto por los materiales cuanto por el resultado: dando varias vueltas, uniendo todas las asas a las vigas, y luego con un atado horizontal que reúne el haz de cuerdas, de modo que la campana cuelga de cierto modo elástico, fijada a la viga de modo que no pueda desplazarse a un lado. El badajo, que sería adecuado para tocar la campana desde el pie de la misma, debería ser de hierro y de las dimensiones correspondientes.
Autores de la documentación	EQUIPO ROJO / LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-05-2019

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas torre sur

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74 Borde 9 Altura del bronce 57 235 kg
Fundidor	SÁNCHEZ, ANDRÉS
Año fundición	1900
Descripción	La campana tiene una breve pero compleja inscripción en latín en la parte superior: "SANCTE JOSEPH. ORA PRO NOBIS". Forma parte de la letanía de los santos y está correcta, cosa poco habitual en los dos últimos siglos, ya que suelen escribir SANTE y PRONOBIS, formas ambas incorrectas. En el medio pie la inscripción se refiere al fundidor, algo habitual en la primera mitad del siglo XX: "FUNDIDOR ANDRES SANCHEZ. OAXACA MARZO 18 DE 1900. " La fecha es probable pero no completamente segura, ya que los excrementos de las palomas cubren casi completamente la falda de la campana. No hemos documentado imagen ni decoración ninguna en el medio, al menos en lo que la suciedad permite valorar.
Fotos	29
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	La campana debería colgar de dos vigas de madera mediante atado tradicional, no tanto por los materiales cuanto por el resultado: dando varias vueltas, uniendo todas las asas a las vigas, y luego con un atado horizontal que reúne el haz de cuerdas, de modo que la campana cuelga de cierto modo elástico, fijada a la viga de modo que no pueda desplazarse a un lado. El badajo debería ser de fierro de una pieza hastq la badajera, atado con tiras de cuero u otros medios tradicionales y de las dimensiones correspondientes. El badajo se justifica de una sola pieza, hasta el punto de atado superior cercano al asa badajera, porque se toca desde la distancia, con una larga sogá; de ese modo se asegura que los golpes sean adecuados y den en el lugar preciso de la campana.
Autores de la documentación	EQUIPO ROJO / LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-05-2019

Información completa: [Capellanía de San José de Gracia - \(OAXACA\)](#)

PDF (06-08-2026)