

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Dirección	
Edificio	Exconvento de Santa Catalina de Siena - Hotel Quinta Real

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 26 Borde 3 Altura del bronce 20 10 kg
Fundidor	
Año fundición	1982
Descripción	
Fotos	9
Toques	
Conservación, mantenimiento	Pequeño badajo, muy corto, pega alto. Del badajo cuelgan tres cintas de los tres colores de las bandera patria.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO VERDE
Fecha	09-05-2019

Nombre	Timbre de cuartos (1)
Localización	Estructura metálica sobre el reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 26 Borde 1 Altura del bronce 11 10 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	5
Toques	Toca cuartos del reloj conjuntamente con el otro timbre
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO VERDE
Fecha	09-05-2019

Nombre	Timbre de cuartos (2)
--------	-----------------------

Localización	Estructura metálica sobre el reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 29.5 Borde 1,5 Altura del bronce 10 15 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	4
Toques	Toca cuartos del reloj conjuntamente con el otro timbre
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO VERDE
Fecha	09-05-2019

Nombre	Timbre de horas (3)
Localización	Estructura metálica sobre el reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde 2 Altura del bronce 13 25 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO VERDE
Fecha	09-05-2019

Información completa: [Exconvento de Santa Catalina de Siena - Hotel Quinta Real - \(OAXACA\)](#)

PDF (10-05-2026)