

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	AGUASCALIENTES
Municipio	AGUASCALIENTES
Dirección	Monroy 213, Barrio de San Marcos 20070
Edificio	Templo de San Marcos (Parroquia de Nuestra Señora del Carmen)

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana mayor, Nuestra Señora del Carmen
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1986
Descripción	Fue fundida originalmente en 1986, y refundida en 2015. Hay rumores de que posiblemente sea más antigua, del siglo XVIII, pero no se tiene ningún dato concreto acerca de esto.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	03-12-2021

Nombre	Esquila San Lorenzo
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1981
Descripción	Originalmente refundida en 1981.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo

Fecha	03-12-2021
--------------	------------

Nombre	Esquila Nuestra Señora del Pueblito
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1981
Descripción	Originalmente refundida en 1981.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	03-12-2021

Nombre	Campana Nuestra Señora de Guadalupe (refundida)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1957
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	03-12-2021

Campanas actuales

Nombre	Campana Nuestra Señora de Guadalupe
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde Altura del bronce 102 kg
Fundidor	
Año fundición	1957
Descripción	

Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Timbre de cuartos menor (A)
Localización	Caseta del reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde 0 Altura del bronce 182 kg
Fundidor	
Año fundición	1950ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Timbre de cuartos mayor (B)
Localización	Caseta del reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 0 Altura del bronce 199 kg
Fundidor	
Año fundición	1950ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Timbre de horas (C)
---------------	----------------------------

Localización	Caseta del reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 0 Altura del bronce 244 kg
Fundidor	
Año fundición	1950ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Campana San Marcos
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde Altura del bronce 152 kg
Fundidor	
Año fundición	1982
Descripción	Se ubica en un arco exterior, sobre las bóvedas.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Esquila San Lorenzo
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce 152 kg
Fundidor	
Año fundición	2015
Descripción	Originalmente refundida en 1981.
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Esquila doble San José y el Niño Carpintero
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde Altura del bronce 60 kg
Fundidor	
Año fundición	2015
Descripción	Originalmente era sólo una campana, pero en el año de 1955 fue cuando se le añadió la otra campana como contrapeso. Este tipo de campanas son muy típicas en Aguascalientes, aunque menos usuales en otras regiones del país. Fue refundida en 2015. Actualmente rota (2024).
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Esquila doble San José y el Niño Carpintero
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 0 Altura del bronce 60 kg
Fundidor	
Año fundición	2015
Descripción	Originalmente era sólo una campana, pero en el año de 1955 fue cuando se le añadió la otra campana como contrapeso. Este tipo de campanas son muy típicas en Aguascalientes, aunque menos usuales en otras regiones del país. Fue refundida en 2015. Actualmente rota (2024).
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Campana Nuestra Señora del Pueblito
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce 125 kg
Fundidor	
Año fundición	1981
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Campana Santo Niño de Praga
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce 159 kg
Fundidor	
Año fundición	1981
Descripción	Actualmente fracturada. (Rota desde 1986).
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Campana San Marcos
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde Altura del bronce 275 kg
Fundidor	
Año fundición	1982
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Campana Santa María de Guadalupe
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82 Borde 0 Altura del bronce 319 kg
Fundidor	
Año fundición	2023
Descripción	"12 - DICIEMBRE - 2023" "MARIA DE GUADALUPE. BEN ... ¡NO ESTOY AQUÍ QUE SOY TU MADRE!"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Esquila Nuestra Señora del Pueblito y San Marcos
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde Altura del bronce 356 kg
Fundidor	
Año fundición	2015
Descripción	Originalmente refundida en 1981. Actualmente rota (2024).
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Nombre	Campana mayor, Nuestra Señora del Carmen y Santa Cruz
---------------	--

Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 103 Borde Altura del bronce 633 kg
Fundidor	
Año fundición	2015
Descripción	Fue fundida originalmente en 1986, y refundida en 2015. Hay rumores de que posiblemente sea más antigua, del siglo XVIII, pero no se tiene ningún dato concreto acerca de esto.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	08-09-2024

Información completa: [Templo de San Marcos \(Parroquia de Nuestra Señora del Carmen\) - \(AGUASCALIENTES\)](#)

PDF (10-07-2026)