

| | |
|---|-----------------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | JALISCO |
| Municipio | ATOTONILCO EL ALTO |
| Dirección | C. Garibi Rivera 19, Centro 47750 |
| Edificio | Parroquia de San Miguel Arcángel |

Campanas desaparecidas

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (refundida) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)159 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | |
| Descripción | Refundida en 2024 por tener un sonido seco |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Yugo metálico de fundición |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo |
| Fecha | 13-08-2021 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (refundida) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)159 kg |
| Fundidor | FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN |
| Año fundición | 1992 |
| Descripción | |
| Fotos | 3 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Yugo metálico de fundición |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CRUZ, Ramsés / FACEBOOK |

| | |
|--------------|------------|
| Fecha | 15-12-2024 |
|--------------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Esquila Sagrada Familia (refundida) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 78 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)275 kg |
| Fundidor | FUNDICIÓN DE CAMPANAS LA SAGRADA FAMILIA (TIZAPÁN) |
| Año fundición | 1975 |
| Descripción | Refundida en 2024 por tener un sonido seco |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Yugo metálico de fundición |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo |
| Fecha | 13-08-2021 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (refundida) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 160 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2372 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1937 |
| Descripción | Refundida en 2024 |
| Fotos | 2 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CRUZ, Ramsés / FACEBOOK |
| Fecha | 12-08-2024 |

Campanas actuales

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Nombre | Campana de cuartos menor (A) |
|---------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2372 kg |
| Fundidor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Año fundición | 1905ca |
| Descripción | |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Mazo exterior por gravedad |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo |
| Fecha | 13-08-2021 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Campana de cuartos mayor (B) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2372 kg |
| Fundidor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Año fundición | 1905ca |
| Descripción | |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Mazo exterior por gravedad |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo |
| Fecha | 13-08-2021 |

| | |
|----------------------|--|
| Nombre | Campana de horas (C) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2372 kg |
| Fundidor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Año fundición | 1905ca |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Descripción | |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Mazo exterior por gravedad |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo |
| Fecha | 13-08-2021 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (1) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 65 Borde 0 Altura del bronce 159 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 2020 |
| Descripción | "VIVA CRISTO REY" (San José Sánchez del Río) "SAN JOSE SANCHEZ DEL RIO" |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (2) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 65 Borde 0 Altura del bronce 159 kg |
| Fundidor | FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS |
| Año fundición | 2024 |
| Descripción | "FUNDIDA POR LAURO ARTEAGA LEYVA E HIJOS A INICIATIVA DEL SR. CURA JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS" |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Esquila Sagrada Familia (3) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 78 Borde 0 Altura del bronce 275 kg |
| Fundidor | FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS |
| Año fundición | 2024 |
| Descripción | "FUNDIDA POR LAURO ARTEAGA LEYVA E HIJOS A INICIATIVA DEL SR. CURA JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS" |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | Esquila Patriarca San José (4) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 98 Borde Altura del bronce 545 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1938 |
| Descripción | "PATRIARCA SAN JOSE 19 DE MARZO 1938" |
| Fotos | 3 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Yugo de madera con los ejes acodados. Este yugo es del mayor interés y debería servir de modelo para restaurar las esquilas con el yugo metálico. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

| | |
|---------------|---|
| Nombre | Esquila Sagrado Corazón de Jesús o de difuntos (5) |
|---------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 104 Borde Altura del bronce 651 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1937 |
| Descripción | La esquila podría ser de la misma fundidora que hizo en 1939 la campana de los clamores de Tecolotlán. |
| Fotos | 4 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Yugo de madera con los ejes acodados. Este yugo es del mayor interés y debería servir de modelo para restaurar las esquilas con el yugo metálico. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | Esquila San Miguel Arcángel (6) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 105 Borde Altura del bronce 670 kg |
| Fundidor | FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN |
| Año fundición | 1975 |
| Descripción | |
| Fotos | 2 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Yugo metálico de fundición |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

| | |
|----------------------|--|
| Nombre | Campana mayor Nuestra Señora de Guadalupe (7) |
| Localización | |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 160 Borde 0 Altura del bronce 2372 kg |
| Fundidor | FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS |
| Año fundición | 2024 |
| Descripción | "FUNDIDA POR LAURO ARTEAGA LEYVA E HIJOS A INICIATIVA DEL SR. CURA JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS" |
| Fotos | 2 |
| Toques | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK |
| Fecha | 08-02-2025 |

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - \(JALISCO\)](#)

PDF (15-05-2026)