

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	QUINTANA ROO
Municipio	CANCÚN
Inmueble	Parque Xoximilco
Dirección	
Coordenadas	20.99491006429829 -86.85827761534182
Descripción	
Campanas y esquilas	
Fotos	4
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	CAMPANAS "EL ROSARIO" / FACEBOOK
Fecha del registro	28-04-2014

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana (1)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS EL ROSARIO (EL ROSARIO OCOTOXCO)	2014		
	Campana (2)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS EL ROSARIO (EL ROSARIO OCOTOXCO)	2014		

Información completa: [Parque Xoximilco - CANCÚN \(QUINTANA ROO\)](#)

PDF (05-08-2026)