



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE VALDELUCIO
Edificio	Iglesia de Santa Marina de Llanillo de Valdelucio
Dirección	
Localización	
Nombre	Campana mayor (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2019
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Jairo
Fecha	10-10-2021

Ficha completa de la campana: [Campana mayor \(3\) Iglesia de Santa Marina de Llanillo de Valdelucio - VALLE DE VALDELUCIO](#)

PDF (07-09-2026)