

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ZULIA
Municipio	MARACAIBO
Edificio	Catedral Metropolitana de San Pedro y San Pablo
Dirección	
Localización	Tambor
Nombre	De las horas (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 96 Borde 11 Altura del bronce 83 Peso aproximado (en kilos)512 kg
Fundidor	GALLOIS Y DUBUISSON
Año fundición	1858
	
Descripción	<p>La campana mayor de la Catedral, tiene la misma epigrafía que las campanas de los cuartos, con la diferencia de que ésta muestra más decoraciones que las anteriores. En (02) tiene una inscripción que dice: “CATEDRAL DE MARACAIBO” y en otra línea pone el año de fundición “1858”, con la particularidad de que en vez de colocar un uno coloca es una i mayúscula, más abajo hay una imagen de San Pedro rodeado de laureles (10x11), en (05) hay un Calvario sobre pedestal rodeado de laureles (8,5x23), luego en (08) hay dos inscripciones: la primera dice “GALLOIS Y DUBUISSON PARIS” esto corresponde al nombre de los fundidores y al lugar de fundición, después en otras dos líneas coloca: “EJECUTADA POR ORDEN DE” y “THIRION Y BOSQUET”, los donantes de la campana; ambas inscripciones están divididas por un separador decorativo como de collar, debajo prosigue una imagen de San Pablo rodeado de laureles (9,5x11,5) y finalmente en (11) tiene una Virgen con el Niño sobre pedestal rodeada de laureles (15x22). Todas las inscripciones antes descritas se encuentran en la parte del medio, y se encuentran rodeadas de líneas decorativas que imitan un collar de perlas, y se disponen de manera que forman como un escudo. La campana presenta una serie de decoraciones como cenefas y cordones.</p>
Toques	Horas del reloj. No suena con frecuencia debido a que el mecanismo se encuentra parado, y sólo se hace sonar manualmente en grandes celebraciones del Templo Matriz.
Conservación, mantenimiento	<p>Para el momento de la documentación se encontraba además de sucia de polvo y excremento, con una espesa capa blanca, causada por los factores anteriores y por el friso de las paredes, posteriormente, ha sido limpiada con producto químico para eliminar la capa de suciedad..</p> <p>Defectos de fundición.</p> <p>El yugo tiene restos de pintura verde.</p> <p>Pequeñas capas de sarro en las asas.</p>
Protección	Se encuentra protegida al encontrarse en un Patrimonio Histórico Nacional declarado (PHN)
Propuestas	
Autores de la documentación	SILLIÉ, Allan
Fecha	28-07-2011

Ficha completa de la campana: [De las horas \(5\) Catedral Metropolitana de San Pedro y San Pablo - MARACAIBO](#)