

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | ZULIA  |
| <b>Municipio</b>                                  | MARACAIBO  |
| <b>Edificio</b>                                   | Catedral Metropolitana de San Pedro y San Pablo  |
| <b>Dirección</b>                                  |  |
| <b>Localización</b>                               | Tambor   |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>De cuartos (B)</b>  |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 59   Borde 7   Altura del bronce 48   Peso aproximado (en kilos)119 kg  |
| <b>Fundidor</b>                                   | GALLOIS Y DUBUISSON  |
| <b>Año fundición</b>                              | 1858   |
| <b>Descripción</b>                                | La pequeña campana, rica en epigrafía, tiene dos inscripciones en cada cara, una en el medio en (00) que dice “CATEDRAL DE MARACAIBO” y en la siguiente línea coloca el año de fundición “1858”, con la particularidad de que en vez de colocar un uno, coloca es una i mayúscula, debajo hay un calvario sobre pedestal rodeado de laureles luego prosigue un cordón y en otra línea coloca el nombre de los fundidores y el sitio "GALLOIS Y DUBUISSON PARIS". Otra en el mismo medio en (06) dividida en dos líneas donde muestra el nombre de los donantes: “EJECUTADA POR ORDEN” y en la otra línea coloca “DE THIRION Y BOSQUET” seguidamente aparece una imagen de la Virgen con el niño sobre pedestal rodeada de laureles. La campana está decorada con cenefas y cordones. |
| <b>Fotos</b>                                      | 33   |
| <b>Toques</b>                                     | Cuartos del reloj. No suena con frecuencia debido a que el mecanismo se encuentra parado, y sólo se hace sonar manualmente en grandes celebraciones del Templo Matriz.   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | Para el momento de la documentación se encontraba sucia de polvo y excremento, posteriormente fue limpiada con producto químico para eliminar la capa de suciedad. Falta uno que otro pedacito de bronce en el borde.<br>Defectos de fundición.<br>La campana se encuentra un poco ladeada, quizás por debilitamiento de la sección de la viga de la que pende.  |
| <b>Protección</b>                                 | Se encuentra protegida al encontrarse en un Patrimonio Histórico Nacional declarado (PHN)  |
| <b>Propuestas</b>                                 |  |
| <b>Autores de la documentación</b>                | SILLIÉ, Allan  |
| <b>Fecha</b>                                      | 28-07-2011   |

Ficha completa de la campana: [De cuartos \(B\) Catedral Metropolitana de San Pedro y San Pablo - MARACAIBO](#)