

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	C. Iglesia Baja, 8 50162
Localización	Sala de campanas
Nombre	Jesús María y José (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 3 Altura del bronce 25 Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	DE VELASCO, JOSÉ
Año fundición	1856
Descripción	Para empezar, la campana tiene en el hombro dos cordones. En el tercio tenemos una sencilla inscripción con los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, muy habitual entre las inscripciones de las campanas desde el siglo XVII, hasta bien entrado el XX, seguido del año de fundición, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos, que dice: “JESUS MARIA JOSE AÑO DE 1856”. En el año, la I mayúscula en sustitución del 1, muy utilizado entre los siglos XVII hasta bien avanzado el XIX. En el medio y al interior lleva una cruz sobre pedestal mal orientada, debería estar al exterior. Más abajo, en el medio pie, hay tres cordones.
Fotos	5
Toques	Toques litúrgicos todos automáticos
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido dotada de yugo de chapa de hierro que deforma su sonoridad. El yugo tiene además perfil valenciano, muy diferente del habitual en Aragón. La campana se encuentra tras la reja de protección contra las aves. De este modo ni se puede bandear, ni se puede acceder a la campana tanto para la conservación, como para la documentación, como para el toque manual, y además se encuentra expuesta a los excrementos de las aves. Muy sucia de palomina. El electromazo, sobredimensionado, puede romper la campana en cualquier momento (es propio para una campana veinte veces mayor). Canto picado.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	15-09-2012

Ficha completa de la campana: [Jesús María y José \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - VILLAMAYOR DE GÁLLEGO](#)

PDF (14-07-2026)