

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	SANTURDEJO
Edificio	Iglesia Parroquial de San Jorge
Dirección	
Localización	
Nombre	Jesus Maria y Jose "el esquilon"
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	
Año fundición	1785
Descripción	- La campana tiene una sencilla epigrafía en donde dice "JESVS MARIA I IOSEPH "
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	El bronce esta en buen estado pero no asi el yugo, el cual esta en mal estado impidiendo que la campana pueda ser volteada, con peligro de caída de la misma al exterior. las asas de la campana no asientan en el espacio del yugo para fijarlas y como consecuencia de esto se inclino la campana a la derecha, dejandose mal sujeta al yugo. El bronce se encuentra desplazado, el badajo no pega en su sitio y aunque no se toca, corre peligro de caída si se voltease.
Protección	debido a su antigüedad es necesario proteger este bien, e incluirlo en un inventario de bienes patrimoniales
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Jesus Maria y Jose "el esquilon" Iglesia Parroquial de San Jorge - SANTURDEJO](#)

PDF (22-05-2026)