

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	VALLADOLID
<b>Edificio</b>	Iglesia Parroquial de El Salvador
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de Campanas
<b>Nombre</b>	<b>Jose Antonio (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 64   Borde 8   Altura del bronce 66   Peso aproximado (en kilos)152 kg
<b>Fundidor</b>	ALLEN Y PEREA
<b>Año fundición</b>	1899
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Campana con el yugo en mal estado. Cubierta de excrementos.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Ficha completa de la campana: [Jose Antonio \(2\) Iglesia Parroquial de El Salvador - VALLADOLID](#)

PDF (21-06-2026)