| | |
|---|---|
| **Comunitat Autònoma / Departament / Estat** | COMUNITAT VALENCIANA |
| **Municipi** | XÀTIVA |
| **Edifici** | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu |
| **Direcció** | |
| **Localització** | terrassa |
| **Nom** | **Campana de carilló La # (18)** |
| **Mesures (cm)** | Diàmetre (en cm) 81 \| Vora \| Altura del bronze \| Pes aproximat (en quilos)308 kg |
| **Fonedor** | LECEA Y MURUA (LYM) |
| **Any fosa** | 1931 |
| **Descripció** | |
| **Fotos** | 3 |
| **Tocs** | No es toca |
| **Conservació, manteniment** | La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "1" / "5º - ", de significat desconegut. |
| **Protecció** | Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interés. |
| **Propostes** | |
| **Autors de la documentació** | LLOP i BAYO, Francesc |
| **Data** | 07-08-2008 |

Fitxa completa de la campana: Campana de carilló La # (18) Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu - XÀTIVA

PDF (15-10-2026)