

| | |
|---|---|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | XÀTIVA |
| Edifici | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu |
| Direcció | |
| Localització | terrassa |
| Nom | Campana de carilló La (c19) |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 87 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)381 kg |
| Fonedor | LECEA Y MURUA (LYM) |
| Any fosa | 1931 |
| Descripció | |
| Fotos | 18 |
| Tocs | No es toca |
| Conservació, manteniment | La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "191", de significat desconegut. |
| Protecció | Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interès. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | LLOP i BAYO, Francesc |
| Data | 07-08-2008 |

Fitxa completa de la campana: [Campana de carilló La \(c19\) Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu - XÀTIVA](#)

PDF (20-06-2026)