

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TOLEDO
Edificio	Iglesia de San Ildefonso (Jesuitas)
Dirección	
Localización	Torre de las campanas
Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1917
Descripción	
Fotos	4
Toques	Se encuentra inutilizada, y toca solamente mediante el badajo (colgado en la pared de la sala de campanas) en casos extraordinarios como el concierto de campanas a cargo de Llorenç Barber que ha dado inicio éste año 2014 a la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de "El Greco".
Conservación, mantenimiento	<p>Al igual que en el caso de la campana pequeña, ésta se encuentra también en un regular estado de conservación, provocado por su inutilización (ya que como apuntábamos en anterioridad solamente se toca en momentos extraordinarios y muy puntuales), y la consiguiente oxidación del yugo y acumulación de suciedad en su superficie. Además, la falta de mantenimiento ha provocado el aflojamiento de la sujeción del yugo con la campana, motivo por el cual ésta está torcida y ha tenido que ser atada para corregir su inclinación. Igualmente, el badajo del instrumento se encuentra colgado junto a los de las otras dos en una de las paredes de la sala, seguramente para evitar que las campanas sean tocadas por los visitantes.</p> <p>Es recomendable que la campana sea restaurada con el fin de optimizar su conservación y de recuperar sus valores originales, limpiando la suciedad acumulada en su bronce, reponiéndole el yugo de madera con el perfil tradicional de la ciudad de Toledo (presente todavía en muchas de las campanas de los templos de ésta), y si es necesario para su uso regular instalándole mecanismos para el toque automático que reproduzcan los toques tradicionales y permitan su toque manual (es el caso de los motores de impulsos y de los electromazos). Además, para recuperar de forma completa su instalación tradicional sería aconsejable devolver a la campana a la ventana que le pertenece, instalándola de tal manera que la red anti-aves no impidiera su movimiento.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	17-03-2014

Ficha completa de la campana: [Sagrado Corazón de Jesús \(2\) Iglesia de San Ildefonso \(Jesuitas\) - TOLEDO](#)