

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	LANDETE
Edificio	Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	campanario
Nombre	Fuen María (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)356 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1942
Descripción	
Fotos	5
Toques	repique
Conservación, mantenimiento	Regular estado de conservación. La reja de protección contra las aves deja la campana fuera, sin conservarla contra la degradación por los excrementos de las aves.
Protección	
Propuestas	La campana debería recuperar su cabezal de madera original (existente en la torre). En el caso de no ser seguro para su uso, se realizará uno nuevo de las mismas medidas y características, manteniendo el eje pasante y los herrajes de sujeción. La campana debería poder voltear de nuevo, siendo seguro su movimiento, a sogá.
Autores de la documentación	MAENZA CUENCA, Pablo; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	25-10-2015

Ficha completa de la campana: [Fuen María \(2\) Nuestra Señora de la Asunción - LANDETE](#)

PDF (25-06-2026)