

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALLE DE HECHO
Edificio	Parroquia de San Martín de Embún
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Campana rota (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Del brazo fijo cuelga solamente las asas y la badajera.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campana rota \(1\) Parroquia de San Martín de Embún - VALLE DE HECHO](#)

PDF (18-07-2026)