

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD DE MÉXICO
Municipio	CUAUHTÉMOC
Edificio	Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
Dirección	P.za de la Constitución S/N Centro Histórico de la Cdad. de México Centro 06000
Localización	Torre oeste
Nombre	Esquila Jesús (O6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 132 Borde 14 Altura del bronce 112 Peso aproximado (en kilos)1332 kg
Fundidor	IBÁÑEZ, NICOLÁS
Año fundición	1814
Descripción	<p>La campana tiene una compleja inscripción, mal documentada, en el medio exterior, en una cartela, y el en pie exterior también. Es probable que la campana fuese mal orientada, por lo que las inscripciones quedan hacia el exterior. Hay que destacar que las decoraciones incluso la propia cartela están en relieve, es decir son del molde original, mientras que la doble inscripción está incisa, por tanto es posterior a la fundición. Utiliza mayúscula ya industrial, propia del XIX, incluso utilizando las U mayúsculas en lugar de las V como es habitual en las inscripciones en latín.</p> <p>La cartela, incompletamente documentada, dice "JESUI / QUO IN NOMINE / ATQUE UNO / ET VITA OMNIUM ET SALUS. / NOLAM HANC / ECCLESIA MEXICANA / COGNOMINEM / ... TAMQUE UOLIUIT / ANNO MDCCCXIV" La traducción libre de la primera parte puede ser JESÚS, EN CUYO SOLO NOMBRE ENCEUNTRAN TODOS VIDA Y SALUD. La segunda parte es muy interesante, pues utilizan la palabra NOLA, una expresión latina muy arcaica, para designar CAMPANA. El resto no es fácil de comprender, hasta su completa documentación, aunque el año está claro: 1814.</p> <p>En el medio pie hay dos líneas también incisas, con los nombres de las autoridades, incompletamente documentados: " + REGE FERDINANDO VII. PROREGE FELICE MARIA ANTONIO BERGOSA ET JORDAN EPISCOPO ANTEQUERENSE ... CALLEJA FINIT" / "ELETO ARCHIE PISCOPO MEXICANO ET AD TEMPLUM IBUS JOANNE GAMBOA SCOLASTICO PETRO GRA^{dos} ET JOSEPH MARIA MANIAU # " Se trata pues del rey Fernando VII, del virrey Félix Maria Calleja; del arzobispo electo (pero que no había tomado aún posesión de su cargo) Antonio Bergosa y Jordán y otros nombres de eclesiásticos.</p>
Fotos	57
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Badajo unido a campana con varilla metálica.</p> <p>Tiras de cuero entre unión del badajo y varilla.</p> <p>Mancha generalizada, con excrementos de paloma en el medio pie.</p> <p>Abarcones acuñados a cabezal, con presencia de oxidación.</p> <p>Barrote como refuerzo en parte superior del cabezal.</p> <p>Desgaste del badajo.</p> <p>Desgaste en el labio a las 09.</p>
Protección	

Propuestas	Limpieza con agua y jabón. Tratamiento y fumigación al yugo de madera. Limpieza de grasa en brazos.
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Ficha completa de la campana: [Esquila Jesús \(O6\) Catedral Metropolitana de la Ciudad de México - CUAUHTÉMOC](#)

PDF (30-06-2026)