

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CIUDAD DE MÉXICO
<b>Municipio</b>	CUAUHTÉMOC
<b>Edificio</b>	Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
<b>Dirección</b>	P.za de la Constitución S/N Centro Histórico de la Cdad. de México Centro 06000
<b>Localización</b>	Torre oeste
<b>Nombre</b>	<b>Esquila castigada (O7)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 117   Borde 13   Altura del bronce 97   Peso aproximado (en kilos)927 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	51
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Mancha generalizada. Abarcones con oxidación. Grieta en labio hacia medio a las 00. Desgaste del badajo. Unido a varilla, atado con cuero al asa badajera. Badajera taladrada. Mortero (¿o plomo?) de unión entre campana y cabezal. La esquila queda ladeada. Dos grandes bloques de plomo, con ranuras para facilitar su encaje, en las "orejas" del yugo. Badajo con cable de acero y cuero.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	DEMESA NAVARRETE, Pedro
<b>Fecha</b>	2023

Ficha completa de la campana: [Esquila castigada \(O7\) Catedral Metropolitana de la Ciudad de México - CUAUHTÉMOC](#)

PDF (22-06-2026)