

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD DE MÉXICO
Municipio	CUAUHTÉMOC
Edificio	Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
Dirección	P.za de la Constitución S/N Centro Histórico de la Cdad. de México Centro 06000
Localización	Torre este
Nombre	Campana San Pedro y Nuestra Señora del Carmen (nueva) (E6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde 9 Altura del bronce 58,5 Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS (TIZAPÁN)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana trata de imitar, con escaso acierto, la inscripción de la campana que sustituye.</p> <p>En la parte alta pone el nombre del fundidor, cosa poco habitual a partir de 1950. Dice "NUVA FECIT 1999 · F. FILEMON. R. L." que debieron escribir NOVA FECIT ANNO 1999. Probablemente la F. signifique de nuevo FECIT y el resto FILEMON RIVERA LEYVA. Sin embargo el nombre de la empresa es ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS y no necesariamente fue fundida por ellos.</p> <p>En el medio hay una cruz latina sobre un pequeño pedestal, a la parte de afuera.</p> <p>En el medio pie, una confusa inscripción, mal copiada de la original, que alterna las ? y las N sin ningún orden. Dice "DE S? . SA? . PEDRO Y DE ?US . TALGE ?ORA DEL CARMEN DE 1808 AÑOS" aunque probablemente quisieron decir DEL SEÑOR SAN PEDRO Y DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 1808 AÑOS.</p> <p>Cabe decir a su favor que la unión de la campana a la viga de madera de la que cuelga es mediante tiras de cuero, al modo tradicional.</p> <p>CHARTT LEÓN, Enriqueta M.; LÓPEZ ESTALA, María Amada; SENTÍES DE VELASCO, María del Socorro; VEGA SÁNCHEZ, Carlos; ZAMORA RIVERO, Marcelino denominan esta campana "Ntra. Sra. del Carmen y San Pedro" cuando su inscripción es la contraria, También señalan que su inscripción es " * * * CAMPANA MANDADA FUNDIR POR EL SACRISTAN MAYOR DON LUIS AVILA BLANCAS EN 1999 * * * " que no coincide en absoluto con la inscrita en el bronce.</p>
Fotos	47
Toques	El badajo de bronce está unido al conjunto de cuerdas para los repiques desde el centro de la sala.
Conservación, mantenimiento	<p>Tanto la viga de madera de la que cuelga, firmemente empotrada al muro, como el atado mediante tiras de cuero finas, según la manera tradicional, se encuentran en un estado de abandono.</p> <p>Hay marcas en los dos muros laterales, probablemente causadas por la campana al oscilar durante los sismos. Quizás esta oscilación se produce también al tirar del badajo desde el conjunto de cuerdas.</p>
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	2023

Ficha completa de la campana: [Campana San Pedro y Nuestra Señora del Carmen \(nueva\) \(E6\) Catedral Metropolitana de la Ciudad de México - CUAUHTÉMOC](#)

PDF (21-05-2026)