

<b>Comunidade Autónoma / Departamento / Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	MONDOÑEDO
<b>Edificio</b>	Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Museo da Catedral
<b>Nome</b>	<b>Das horas (b)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 30   Bordo   Altura do bronce   Peso aproximado (en quilogramos)16 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Ano de fundición</b>	1850ca
<b>Descrición</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantemento</b>	Maza externa por gravidade, queda pegada á campá. Os cables de transmisión están rotos desde o reloxo á campá. Estrutura metálica moderna.
<b>Protección</b>	Protección genérica por atoparse nun inmueble Ben de Interese Cultural
<b>Propostas</b>	Debe repararse a transmisión e o soporte do mazo para que siga tocando co reloxo.
<b>Autores da documentación</b>	
<b>Data</b>	

Folla completa da campá: [Das horas \(b\) Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción - MONDOÑEDO](#)

PDF (22-05-2026)