

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CAMPILLO DE ARAGÓN
Edificio	Ermita de Santa Lucía
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana pequeña (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	COLINAS, LOS (SIGÜENZA)
Año fundición	1927
Descripción	La campana se ha documentado incompletamente a causa de la reja que impide que las aves entren en la torre. No obstante se pudo recoger la información básica sobre su autoría y la fecha: "COLINA ME FUNDIO EN SIGUENZA" "SIENDO PARROCO... D. FELIPE GOTOR AÑO 1927" Falta por tanto el nombre del párroco, y probablemente el nombre documentado corresponda al alcalde de aquel año. No obstante, ayudándonos con la otra campana, proponemos que la inscripción dice, hasta su completa verificación, SIENDO PARROCO D. ATILANO SANTOS Y ALCALDE D. FELIPE GOTOR AÑO 1927 Se da la circunstancia que los autores de la campana, la familia COLINA, ponía letras industriales, de escaso relieve, lo que dificulta aún más su lectura.
Fotos	14
Toques	Toque a misa mediante cable unido al badajo y sogá que llega hasta media torre
Conservación, mantenimiento	La campana queda torcida, por tanto el badajo queda pegado al bronce. Han puesto una potente reja tras la campana, inaccesible sin herramientas, que impide tanto su movimiento como su conservación.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido (Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés). En consecuencia cualquier actuación sobre la campana, sus instalaciones y sus toques debe ser autorizada por el Gobierno de Aragón en aquello que es su competencia.
Propuestas	Para proteger la campana y su yugo (tan valioso o más que el propio bronce) proponemos ubicar las dos campanas en una estructura interior, incluso sobre dos viguetas metálicas, de modo que queden al centro de la torre, pudiendo bandear ambas chocar la una con la otra. Proponemos mantener el bandeo manual, mediante la sogá unida al cigüeñal, y tocadas desde el principio de la escalera. La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.
Autores de la documentación	

Fecha	
-------	--

Ficha completa de la campana: [Campana pequeña \(1\) Ermita de Santa Lucía - CAMPILLO DE ARAGÓN](#)

PDF (07-09-2026)