

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	TORRELAGUNA
Edificio	Parroquia de Santa María Magdalena
Dirección	Plaza Mayor, 3 28180
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	2000
Descripción	
Fotos	21
Toques	Volteo exclusivamente
Conservación, mantenimiento	Numerosos defectos de fundición. La campana ha sido torneada, de forma extraña, en el tercio interior, quizás buscando nuevas sonoridades, aunque más probablemente para esconder defectos de fundición. La técnica habitual no incluye una zona tan amplia y tan recta. El badajo tiene cable de seguridad a un lado, inútil en caso de rotura. Está descolgado, por lo que golpea a la campana en un punto demasiado bajo, con peligro de rotura inminente. Además, y debido a la extraña manera de tornear la campana, golpea en dos lugares diferentes, lo que sin duda afecta a su sonoridad. Rodamientos puestos de cualquier manera, con tornillos rotos o torcidos, con pegotes de cemento. Motor de volteo de impulsos. Yugo de chapa metálica de escasa consistencia, que imita el perfil de los yugos valencianos, algo ajeno a la tradición local. Tiene además varias grietas, debido al tamaño de la campana, que afectan gravemente a su seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Interés Cultural.
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GARCÍA, Alex
Fecha	05-08-2024

Ficha completa de la campana: [Campana \(5\) Parroquia de Santa María Magdalena - TORRELAGUNA](#)

PDF (03-09-2026)