

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Torre Sur
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 6,5 Altura del bronce 38 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	1950
Descripción	En el lado exterior hay una custodia mientras que en el lado interior dice "AÑO DE 1950 / SAGRARIO METROPOLITANO DE OAXACA / ALABADO SEA EL SMO SACRAMENTO DEL ALTAR". SMO es la abreviatura de SANTÍSIMO, mientras que destaca la utilización de la I mayúscula para indicar el número 1, forma que por lo general desaparece al principio del XIX.
Fotos	15
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana cuelga de una viga de hierro y una cadena El badajo de bola de bronce cuelga de un largo gancho de hierro, produciendo desgaste circular en la campana,
Protección	
Propuestas	Debería colgar de viga de madera y mediante un atado tradicional, incluso con nuevos materiales, elásticos y no metálicos. Debería ser dotada de un badajo largo de fierro, similar al de la campana (1), para mejorar tanto su sonido como su conservación.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO AZUL
Fecha	07-05-2019

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ](#)

PDF (07-09-2026)