

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	SANTA MARÍA DE DULCIS
<b>Edificio</b>	Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Buera
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Juan Bautista (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 74   Borde 7   Altura del bronce 62   Peso aproximado (en kilos)235 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1704
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una sencilla oración en latín dirigida a San Juan Bautista, el titular del templo parroquial: "?SA?CTE?IVA??ES?BAVTISTA?ORA?PRO??OBIS?A?O? I 7 0 4". Esta tiene algunos errores y además todas las letras N invertidas. Algunos errores como "BAVTISTA" pueden deberse a influencias de las leguas vulgares. Correctamente sería: "SANCTE IOANNES BAPTISTA ORA PRO NOBIS ANNO 1704". Se traduce al español del siguiente modo: "SAN JUAN BAUTISTA RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1704". En ella se recoge una sencilla que deriva de las letanías de los santos, una de las súplicas más solemnes de la Iglesia Católica. Además era una forma muy común de invocar a los santos en la religiosidad popular. Por otro lado tiene el año de fundición.
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	Repique manual desde la iglesia por medio de una cuerda unida al badajo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Conserva la instalación tradicional con el yugo de madera de perfil tradicional local así como los herrajes y el badajo de caña de madera atado. Tiene una cuerda unida al badajo para repicarla a distancia y en un lateral está la antigua maza del reloj, actualmente sin uso. De este toque queda un amplio desgaste en el medio pie.
<b>Protección</b>	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
<b>Propuestas</b>	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandejo por impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	18-11-2017

Ficha completa de la campana: [San Juan Bautista \(1\) Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Buera - SANTA MARÍA DE DULCIS](#)

