

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	VALÈNCIA
<b>Edifici</b>	Convent de la Puritat - clarisses
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Nom</b>	<b>Maria (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 33   Vora   Altura del bronze 30   Pes aproximat (en quilos)21 kg
<b>Fonedor</b>	
<b>Any fosa</b>	1890
<b>Descripció</b>	Les anses són simples. En el terç hi ha una garlanda de triangles decorats i una breu inscripció amb el nom de la campana i l'any de fosa: "MARIA?ANO?18?0". En el mig disposa d'una creu de calvari i en el mig peu dos cordons. Finalment, té un cordó solt en el peu.
<b>Fotos</b>	22
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana ocupa la finestra del nivell inferior de l'espadanya i està dotada amb truja de xapa de ferro, que imita el perfil de les de fusta. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall i presenta batall lligat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. Cal baixar-la per a netejar-la per dins i per fora i la truja de ferro s'ha de canviar per altra de fusta de perfil tradicional local.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
<b>Data</b>	30-04-2024

Fitxa completa de la campana: [Maria \(2\) Convent de la Puritat - clarisses - VALÈNCIA](#)

PDF (03-07-2026)