

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	ARAGÓN
Municipi	MEQUINENZA / MEQUINENSA
Edifici	Església nova de la Mare de Déu de l'Assumpció
Direcció	
Localització	Estructura de les campanes
Nom	Maria del Carme (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 65 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)159 kg
Fonedor	MENEZO (MERUELO)
Any fosa	1946
Descripció	La campana té una senzilla inscripció en espanyol al terç: "MARIA DEL CARMEN FUNDIDA EN 1912 REFUNDIDA 1946". Aquesta indica l'advocació a la qual està dedicada la campana, la data de fosa de l'anterior i la de quan va ser refosa. Al mig trobem una creu amb pedestal.
Fotos	7
Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Està ubicada a una estructura exterior, pròxima a l'església nova, amb una truja de xapa de ferro i mecanitzada amb electromall monofàsic. No té batall.
Protecció	
Propostes	Vist l'estat del conjunt és fonamental restaurar la campana. En primer lloc cal netejar-la per dins i per fora. Aquesta neteja serviria per a eliminar la capa de brutícia que té a la superfície (especialment a l'exterior) i recuperar la sonoritat original. Seguidament caldria canviar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. El perfil de la truja de fusta ha de seguir necessàriament el de les antigues (conegudes per mitjà de fotografies).
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau Maria
Data	30-06-2017

Fitxa completa de la campana: [Maria del Carme \(1\) Església nova de la Mare de Déu de l'Assumpció - MEQUINENZA / MEQUINENSA](#)

PDF (11-09-2026)