

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Capilla de Nuestra Señora del Rosario
Dirección	
Localización	Sala de campanas torre capilla
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 5 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	
Año fundición	1963
Descripción	<p>Aparentemente la campana lleva una sola inscripción en el medio pie "8 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE 1963. " y decimos aparentemente porque la suciedad que cubre la campana, debida a los excrementos de aves, impiden verificar que haya otra decoración o textos, aparte del citado.</p> <p>La indicación de la fecha exacta, relativamente común en las campanas nuevas de Oaxaca, es poco habitual ya que la fabricación de campanas está sujeta a muchas variables y no siempre se pueden acabar, bendecir e inaugurar en la fecha prevista.</p>
Fotos	17
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Cuelga de dos tiras de fierro planas, atornilladas mediante un tornillo pasante por el asa central.</p> <p>Extremadamente sucia de excrementos de aves.</p> <p>El elemento más interesante de esta campana es el badajo, de bronce como suele hacerse últimamente pero con una caña de madera, que sería de gran utilidad y para la seguridad de las esquilas.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Capilla de Nuestra Señora del Rosario - OAXACA DE JUÁREZ](#)

PDF (26-06-2026)