

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ONTUR
Edificio	Ermita de San José o del Calvario
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1990
Descripción	Donada por Catalina de Honore Ontur 6/4/1990
Fotos	8
Toques	
Conservación, mantenimiento	Cuelga de dos perfiles de hierro, con badajo, pero sin cuerda para el toque. Rejilla tras la campana, para evitar la entrada de palomos, que han dejado el bronce lleno de excrementos. Badajo pasado por la badajera, puede soltarse en cualquier momento, y no pega en el punto sino más alto, con peligro inmediato de rotura.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	GABARDA PORRAS, Vicente
Fecha	08-08-2019

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Ermita de San José o del Calvario - ONTUR](#)

PDF (02-06-2026)