

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	MANZANERA
<b>Edificio</b>	Parroquia de El Salvador
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>El Campano (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde 4   Altura del bronce 33   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1956ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Regular estado de conservación ( cae al suelo durante un volteo de misa mayor en el verano de 2002, afortunadamente sin rotura del bronce). Restaurada e instalada el 2 de octubre de 2008, por ELECTRO-RECAMP, S.L. Se le ha sustituido el yugo de hierro ( Manclús, antiguo) por uno de madera, debiendo de alargar el brazo del yugo para que llegara a los lados de la ventana ( ya que se ha derribado el murete anterior), y se ha cambiado el cigueñal por una ballesta para su bandeo. Instalada en la ventana de los campanos en la posición inferior.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
<b>Fecha</b>	03-10-2008

Ficha completa de la campana: [El Campano \(2\) Parroquia de El Salvador - MANZANERA](#)

PDF (29-06-2026)