

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	GRANDAS DE SALIME
Edificio	Capilla de San Martín y Santa Bárbara de Castro
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Jesús, María y José
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1790 ca.
Descripción	
Fotos	3
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	<p>La campana demanda someterla a un cuidado proceso de restauración, que garantice la conservación de la instalación tradicional y la recuperación de sus usos originales. Cualquier intervención sobre la campana habría de contemplar la restauración integral del yugo, siempre que sus piezas cumplan con los requisitos de seguridad exigidos. En caso de no hacerlo, estas piezas habrían de ser sustituidas por réplicas, conservando en todo caso las originales, que podrían ser puestas en valor. Sería recomendable, también, restaurar el badajo original y colocarle a la campana una nueva palanca lígnea encastada al yugo, si no se conserva la antigua. Al extremo de aquella palanca habría que unir una cuerda, para recuperar el balanceo tradicional de la campana. Desaconsejamos la electrificación de la campana siempre que esta no sea estrictamente necesaria para la continuidad de su uso. En tal caso, cabría instalar un motorcillo que tire, por mediación de un cable de acero, de la palanca del yugo.</p>
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	07-08-2021

Ficha completa de la campana: [Jesús, María y José Capilla de San Martín y Santa Bárbara de Castro - GRANDAS DE SALIME](#)

PDF (02-07-2026)