

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASTELLNOVO
Edificio	Ermita de San Antonio de Padua
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	
Año fundición	1950ca
Descripción	Parece que no contiene inscripciones. En el medio pie presenta tres cordones.
Fotos	0
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la espadaña de la ermita, dotada con yugo de hierro de la fundición Portilla y cigüeñal. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro debería de sustituirse por uno nuevo de madera y de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	16-12-2020

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Ermita de San Antonio de Padua - CASTELLNOVO](#)

PDF (19-06-2026)