

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALBUENA DE DUERO
Edificio	Parroquia de Santa María del Castillo
Dirección	
Localización	
Nombre	Campana del reloj (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	PELLÓN E HIJOS, BENITO (SANTA MARÍA DE RIAZA)
Año fundición	1921
Descripción	"SIENDO CURA D GONZALO ESCOBAR VALBUENA DE DUERO AÑO DE 1(9)21" En el medio hay un pequeño sello rectangular con la inscripción "LA FUNDIO/BENITO PELLON". Actualmente está quebrada y fue soldada sin éxito en 1943.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campana del reloj \(A\) Parroquia de Santa María del Castillo - VALBUENA DE DUERO](#)

PDF (15-06-2026)