

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CALLOSA D'EN SARRIÀ
Edifici	Ermita nova de Sant Roc de l'Algar
Direcció	
Localització	Espadanya
Nom	Sant Roc (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	
Any fosa	1873
Descripció	La campana té anses simples i dos cordons en el terç. Entre ells té una senzilla inscripció en castellà: "SAN ROQUE AÑO 1873". En el mig disposa d'una creu de calvari. A més, en el peu té tres cordons.
Fotos	9
Tocs	Repic manual.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. La campana està instal·lada en l'espadanya de l'ermita, dotada amb truja de fusta antiga i en un estat de conservació regular. Té cigonyal i batall amb corda per als repics manuals. A més, li falta un fragment en el llavi.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La campana es podria reparar emplenant l'espai del bronze trencat als tallers d'una empresa especialitzada. Per altra banda, la truja s'ha de restaurar, conservant les màximes peces possibles. Sols s'han de canviar les que no assegurin l'estabilitat del conjunt pel seu mal estat de conservació.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	23-08-2022

Fitxa completa de la campana: [Sant Roc \(1\) Ermita nova de Sant Roc de l'Algar - CALLOSA D'EN SARRIÀ](#)

PDF (11-08-2026)