

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SEGOVIA
Edificio	Iglesia de Santa Eulalia
Dirección	
Localización	Campanario
Nombre	Campana (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	LINARES
Año fundición	
Descripción	No hemos podido descifrar las inscripciones por causa de la suciedad extrema que presenta. De todas formas, en el medio pie se lee "...189 ¿5?...? Parece que es del mismo fundidor que la campana mayor debido a su forma, letra de la inscripción y año.
Fotos	12
Toques	Toque automático
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un estado de conservación regular, pues aunque sus componentes estén en buen estado, tiene una capa de palomina contundente. La campana tiene instalado un electromazo interior. Carece de badajo y está inmovilizada. Tiene rodamientos en vez de cojinetes.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	22-02-2026

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Iglesia de Santa Eulalia - SEGOVIA](#)

PDF (02-07-2026)