

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	MERINDAD DE VALDEPORRES
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Juan Evangelista (Villavés)
<b>Dirección</b>	Lugar Villaves, 1, 09557 Villavés, Burgos
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Nombre</b>	<b>Sagrada Familia (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 61.2   Borde 6.2   Altura del bronce 53.4   Peso aproximado (en kilos)133 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
<b>Año fundición</b>	1955
<b>Descripción</b>	<p>La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde menciona la advocación epigráfica y el año de fundición: “JESUS-MARIAyJOSE-AÑO 1955”. Dicha campana, está dedicada a la Sagrada Familia, como suele ser muy habitual en campanas de muy variadas épocas, pero sobre todo, campanas fundidas por fabricantes de cierta procedencia trasmerana (cántabra).</p> <p>La Sagrada Familia, según la Iglesia católica, denomina al conjunto compuesto por José, María y su hijo Jesús. En el calendario de festividades católicas se celebra el domingo que cae entre la Octava de Navidad (25 de diciembre al 1 de enero), oscila entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre, si Navidad y María Madre de Dios es domingo, esta fiesta pasa a celebrarse el 30 de diciembre. (Fuente: WIKIPEDIA).</p> <p>En el medio, a las 00, encontramos una cruz de calvario potenziada, simple, con ciertos defectos de fundición. A las 06, aparece el sello del fabricante, con la siguiente inscripción: “FUNDICION DE CAMPANAS — MANUEL QUINTANA” / “SALDAÑA (Palencia)”.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	<p>Dada la preocupante conservación de las plataformas del campanario, entre más factores, como la poca actividad religiosa, y como la pequeña cifra de habitantes, hacen que los toques a mano de la campana pueden ser vistos como una innecesidad, pero sobre todo un riesgo, al sopesar los peligros que existen.</p> <p>Con estas hipótesis, podemos concluir que dicha campana puede que nunca sea tocada a mano.</p>
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Bueno. La campana está ligeramente sucia, a base de ciertos excrementos de aves, y ciertos restos de pintura roja, que fue usada para barnizar el yugo o “maza”. Dicha, ha sido revisada aunque no de una manera muy detallada; con esto se concluye, de que puede que esté en unas óptimas condiciones para que la campana pueda “tocar a vuelta” (voltrear). No se ha revisado el estado del badajo, éste de hierro, pero no pensamos que pueda sujetarse de una manera preocupante.</p>
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	<p>Tras haber realizado la documentación principal, proponemos que habría que revisar por completo, las instalaciones y conservación específica de la campana, por si surge la necesidad, de también restaurarla, conservando en medida de lo posible, todas las piezas del yugo o “maza”. También, debe de revisarse el atado del badajo, por si hay que sustituirlo.</p> <p>Todas estas obras, no solo deben de ejecutarse cuando el pueblo se vea disponible e interesado, sino también, para dar un paso a la excelente conservación de la campana, como parte del patrimonio cultural del entorno.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	14-03-2026

Ficha completa de la campana: [Sagrada Familia \(1\) Parroquia de San Juan Evangelista \(Villavés\) - MERINDAD DE VALDEPORRES](#)

PDF (19-06-2026)