

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	GRAUS
Edificio	Iglesia de Santa Engracia de Panillo
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa Ana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 5 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1941
Descripción	Tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos se lee esta simple inscripción: "SANTA ANA AÑO 1941". En el medio dispone de una cruz de calvario. Además, tiene en el medio pie tres cordones y en el pie otros dos.
Fotos	22
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana conserva completa su instalación tradicional, formada por un yugo de madera y diversos herrajes, más antiguos que la propia campana, que fijan el conjunto. El yugo y los herrajes tienen un extraordinario valor patrimonial. El badajo es también antiguo, todo de una pieza.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La instalación debe de ser protegida totalmente dada su antigüedad. El cambio de alguna pieza del yugo de madera o de este en su conjunto únicamente se contemplarán si su estado de conservación no aseguran la estabilidad del conjunto. En cualquier caso se fabricarán piezas nuevas de idéntico perfil.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	07-04-2026

Ficha completa de la campana: [Santa Ana \(1\) Iglesia de Santa Engracia de Panillo - GRAUS](#)

PDF (02-08-2026)