

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIRREDRÀ
Edifici	Parròquia de Sant Llorenç Màrtir
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Maria del Carme Roberta (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 82 Vora 7 Altura del bronze 74 Pes aproximat (en quilos)319 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	La campana té quatre flors entre els cordons al terç i una garlanda amb motius vegetals. Al mig disposa d'una creu, l'escut nacional i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE/ CAMPANAS / DE / ROSES HNOS./ SILLA (VALENCIA)". També al mig té diverses inscripcions incises, separades per un anagrama de Jesús. La primera indica el nom de la campana: "MARIA DEL CARMEN-ROBERTA". La segona té el nom del poble i l'any de fosa: "BENIRREDRA 1941". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig peu té cinc flors entre dos cordons.
Fotos	19
Tocs	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	Està instal·lada amb truja de ferro a una de les finestres de la sala de les campanes. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat i una corda per repicar-la manualment des dels peus del campanar.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	Caldria restaurar la campana per reposar la truja de fusta. Aquesta s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. No es recomana la seua mecanització.
Autors de la documentació	OSA MILLÁN, Sergio
Data	10-08-2020

Fitxa completa de la campana: [Maria del Carme Roberta \(3\) Parròquia de Sant Llorenç Màrtir - BENIRREDRÀ](#)

PDF (10-06-2026)