

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	CATÍ
<b>Edifici</b>	Ermita de Santa Anna
<b>Direcció</b>	Plaça Poligono 25, 145 12513
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Nom</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 30   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)16 kg
<b>Fonedor</b>	
<b>Any fosa</b>	1959
<b>Descripció</b>	La campana té una inscripció incisa al mig: "M. T. BELMAR / 1959". Aquesta es va afegir quan ja estava fosa la campana.
<b>Fotos</b>	4
<b>Tocs</b>	Volteig manual a distància per mitjà del cigonyal. Sembla que no es toca.
<b>Conservació, manteniment</b>	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a l'espadanya de l'ermita. Té una truja de ferro, cigonyal per voltejar-la a distància i batall.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual de la campana no és tradicional ni afavoreix la conservació d'aquesta, per tant s'ha de restaurar. El bronze es deu netejar per dins i per fora, per tal d'eliminar la capa de brutícia de la campana. Igualment es deu canviar la truja actual per altra de fusta de perfil tradicional local. La campana podria conservar el toc manual o mecanitzar-la d'acord amb els seus usos tradicionals.
<b>Autors de la documentació</b>	CARBÓ MIRALLES, Joaquím / CATIMENU.COM
<b>Data</b>	14-11-2018

Fitxa completa de la campana: [Campana \(1\) Ermita de Santa Anna - CATÍ](#)

PDF (10-06-2026)