

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ARAS DE LOS OLMOS
Edificio	Ermita Santa Catalina
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Santa Catalina (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 4 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1970
Descripción	Las asas de la campana son simples y en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones. En el medio dispone de una cruz, la imagen de la Virgen del Pilar y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Además, dispone de estas inscripciones incisas: "SANTA CATALINA / DONADA POR D. JOAQUIN ANDRES MARTIN / AÑO 1.970". Es una pieza característicamente industrial y de fabricación seriada, fundida sin encargo previo. Es por ello que tiene elementos genéricos como la marca de fábrica o la cruz y las inscripciones están incisas porque se añadieron con posterioridad a su fundición en un espacio que previamente se había dejado en el centro de la campana. Finalmente, tiene tres cordones en el medio pie.
Fotos	17
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana está instalada con yugo de hierro en la espadaña de la ermita y dotada de cigüeñal para el volteo. Cuenta con badajo, atado mediante dos tiras de cable de acero.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2022

Ficha completa de la campana: [Santa Catalina \(1\) Ermita Santa Catalina - ARAS DE LOS OLMOS](#)

PDF (15-09-2026)