

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	GRANADA
<b>Edificio</b>	Iglesia del Salvador
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Campanario
<b>Nombre</b>	<b>Campana (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 48   Borde 6   Altura del bronce 40   Peso aproximado (en kilos)64 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1970ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	La campana, aparentemente abandonada y en un regular estado de conservación, parece encontrarse en desuso desde hace décadas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana se encuentra en un regular estado, debido a su abandono. Este hecho se hace patente de un modo especial, en la mala conservación de su yugo metálico, que por estar seguramente flojo, mantiene el instrumento inclinado hacia dentro.</p> <p>Por todas estas razones, es recomendable que sea restaurada instalándole un nuevo yugo de madera preparado para el volteo y que siga el perfil de los contrapesos (originales) de las tres campanas mayores, limpiándola para recuperar su sonoridad original, cambiando el badajo, y electrificándola (si es necesario para su uso regular), con un motor de volteo por impulsos y un electromazo, que no sólo reproducen los toques tradicionales de la campana, sino que además, permiten los toques manuales de esta.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Fecha</b>	27-04-2014

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Iglesia del Salvador - GRANADA](#)

PDF (10-06-2026)