

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	CÓRDOBA
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala segunda de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana de los cuartos (A)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 54.1   Borde 6   Altura del bronce 28   Peso aproximado (en kilos)92 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1605
<b>Descripción</b>	por mandado del ser den [...]de desta santa yglesia siendo orero elcanonigo elsenor don dºie lopes Cruz griega.
<b>Fotos</b>	38
<b>Toques</b>	Cuartos del reloj
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana conserva una espesa capa de polvo que no solamente dificulta la lectura y documentación sino que seguramente afecta a su sonoridad. La sustitución del mazo por gravedad exterior por un electromazo interior modifica igualmente su sonoridad original.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.
<b>Propuestas</b>	El yugo de madera debe ser repuesto, es decir una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de toda la estructura metálica que la rodea y que modifica radicalmente su sonoridad. El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior, que puede ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo siempre por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo. Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos, preferentemente de día y de noche.
<b>Autores de la documentación</b>	CIURANA I ABELLÍ, Blai
<b>Fecha</b>	22-11-2023

Ficha completa de la campana: [Campana de los cuartos \(A\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - CÓRDOBA](#)

PDF (21-05-2026)