

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SEGORBE
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San José (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 49   Borde 7   Altura del bronce 51   Peso aproximado (en kilos)68 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1790
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una inscripción reducida a sus mínimos elementos: "ANO I790 SAN JOSEPH" No obstante, tanto si está escrita en español como en latín, contiene errores. Si fuera en latín, debieron escribir "ANNO 1790 SANCTE JOSEPH" mientras que en español se pondría AÑO 1790 SAN JOSE.</p> <p>No es habitual poner juntos fecha y dedicación, y menos en ese orden, es decir primero fecha y luego dedicación.</p> <p>Tampoco consta el nombre del autor.</p>
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Repique y volteo
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Mal orientada (cruz hacia adentro) Palanca de volteo con soga al lado izquierdo. Cuerda al badajo para repicar.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debe incoarse expediente de inclusión tanto de la campana como del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe restaurarse el yugo de madera, manteniendo tanto el volteo con soga de esta campana como el repique manual.</p> <p>La campana deberá ser orientada a la manera tradicional, es decir con la cruz hacia afuera.,</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	01-09-2007

Ficha completa de la campana: [San José \(4\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)

PDF (16-06-2026)