

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	HELLÍN
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Dan, San Eulogio (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde 7   Altura del bronce 60   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1899
<b>Descripción</b>	La campana tiene una inscripción muy sencilla: " SAN EULOGIO FIN DE SIGLO AÑO 1899 ". También se adorna con una guirnalda de triángulos invertidos con decoración vegetal y una cruz con pedestal, ubicada en la parte exterior. No se indica el nombre de autor.
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques</b>	La campana es tocada exclusivamente mediante electromazo. Al carecer de badajo, no pueden interpretarse los toques manuales.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana carece de badajo.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	<p>Las actuaciones necesarias para recuperar el toque manual de la campana son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo badajo, sin cables de seguridad, unido con una tira de cuero tratado a la badajera, de modo que pegue en el punto, y dotado de una anilla en su extremo para engancharle la cuerda para el repique manual.</li> <li>• Ajustar el electromazo para que pegue en su punto</li> <li>• Documentar el estado actual, las actuaciones y el estado final de la campana</li> </ul>
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Ficha completa de la campana: [Dan, San Eulogio \(2\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - HELLÍN](#)

PDF (28-06-2026)