

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	ALCARAZ
<b>Edificio</b>	La Trinidad
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>La Gorda (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 120   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)1001 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1827
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	Repique con electromartillo. Participa en los volteos, imitando los dos golpes con el electromartillo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra cubierta de suciedad. Se hace impracticable su documentación. La reja de protección anti-aves no previene la conservación de la campana. La madera del contrapeso necesita mantenimiento.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Soldadura del bronce, de la mordida de la boca de varios centímetros, que falta, para recuperar la integridad y el sonido original. La campana debería volver a poder moverse, para interpretar los toques tradicionales, sustituyendo las partes en mal estado, siendo iguales a las originales, que garanticen la seguridad del conjunto. Los cojinetes deberán ser repuestos por unos nuevos rodamientos, que facilitan el mantenimiento y mejoran el movimiento de la campana. En ningún caso el contrapeso de madera deberá cambiar de tamaño y forma, siendo exactamente igual en caso de necesitar ser sustituido por no ser seguro.
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	01-02-2016

Ficha completa de la campana: [La Gorda \(4\) La Trinidad - ALCARAZ](#)

PDF (11-06-2026)