


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	CALAHORRA
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	
Nombre	María Asunta (desmontada)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 113 Borde 9 Altura del bronce 100 Peso aproximado (en kilos)835 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1973
	
Descripción	<p>La campana, de forma romana y agrietada, tiene algunas inscripciones muy difíciles de documentar a causa de la extrema suciedad que la cubre, así como de la posición horizontal que presenta, a causa de la rotura.</p> <p>Así, en la parte superior parece decir en latín "ASSUMPTA EST MARIA IN COELUM REGINA MUNDI / HODIE THRONUM CONSCENDIT GLORIA".</p> <p>La primera mitad de la frase formaba parte del ofertorio de la misa de la Asunción de María, mientras que la segunda parte parece formar parte de los oficios de jóvenes mártires, quizás en relación con los santos Emeterio y Celedonio.</p> <p>Se puede traducir como MARÍA ASUNTA ES AL CIELO (MARÍA HA SIDO LLEVADA A LOS CIELOS). HOY LA REINA DEL MUNDO HA SIDO LLEVADA EN EL TRONO A LA GLORIA.</p> <p>En el medio pie parece leerse "1973".</p>
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>En el momento de la documentación (2005) la campana presenta las siguientes deficiencias, muy graves:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rajada: tiene una gran grieta de unos 40 cm a las 06, que afecta al sonido, matando toda resonancia. Quizás a causa de la rotura, la campana queda casi horizontal. • Yugo PEREA metálico • Las asas de la campana han sido reforzadas mediante los correspondientes tornillos. • Inutilizada. El badajo ha sido desmontado y está en un rincón de la sala. <p>Se proponen las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se propone el desmontaje, la limpieza y la conservación de la campana. Visto su escaso valor, histórico, acústico y documental, no parece oportuno soldarla para que recupere su sonoridad. • Del mismo modo, y por coherencia del conjunto, tampoco parece oportuno refundirla o remplazarla por otra de similares características.

Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	17-09-2005

Ficha completa de la campana: [María Asunta \(desmontada\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)