

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNIDAD DE MADRID |
| Municipio | MADRID |
| Edificio | Catedral de Santa María la Real de la Almudena |
| Dirección | |
| Localización | torre este |
| Nombre | Carillón 4 (La) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 55 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)96 kg |
| Fundidor | QUINTANA, CAMPANAS |
| Año fundición | 2003 |
| Descripción | Anepígrafa |
| Fotos | 2 |
| Toques | Melodías |
| Conservación, mantenimiento | La campana presenta mucha suciedad en la cara exterior a causa de los excrementos de las aves. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un entorno de BIC declarado. |
| Propuestas | <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Aunque la estructura de la que cuelga es de gran interés, desde un punto de vista dinámico y funcional, acústicamente refuerza los armónicos más altos y disminuye el tiempo de resonancia de la campana. Sería conveniente que colgase de una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de la estructura metálica que la rodea.</p> <p>La propuesta más ambiciosa sería completar hasta las dos octavas, contando con las cuatro campanas de volteo de esa sala, y un teclado mejor manual que eléctrico para convertir el conjunto en instrumento de concierto. Esto supone la refundición de las cuatro campanas de volteo y la instalación de mecanismos auxiliares para tocar el conjunto automática o manualmente.</p> |
| Autores de la documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 13-09-2006 |

Ficha completa de la campana: [Carillón 4 \(La\) Catedral de Santa María la Real de la Almudena - MADRID](#)

PDF (30-06-2026)