

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	MADRID
Edificio	Catedral de Santa María la Real de la Almudena
Dirección	
Localización	torre este
Nombre	Carillón 8 (Fa)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2003
Descripción	Anepígrafa
Fotos	2
Toques	Melodías
Conservación, mantenimiento	La campana presenta mucha suciedad en la cara exterior a causa de los excrementos de las aves.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un entorno de BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Aunque la estructura de la que cuelga es de gran interés, desde un punto de vista dinámico y funcional, acústicamente refuerza los armónicos más altos y disminuye el tiempo de resonancia de la campana. Sería conveniente que colgase de una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de la estructura metálica que la rodea.</p> <p>La propuesta más ambiciosa sería completar hasta las dos octavas, contando con las cuatro campanas de volteo de esa sala, y un teclado mejor manual que eléctrico para convertir el conjunto en instrumento de concierto. Esto supone la refundición de las cuatro campanas de volteo y la instalación de mecanismos auxiliares para tocar el conjunto automática o manualmente.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	13-09-2006

Ficha completa de la campana: [Carillón 8 \(Fa\) Catedral de Santa María la Real de la Almudena - MADRID](#)

PDF (29-06-2026)