

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	LUGO
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	Praza Santa María, 1 27001
Localización	Espadana en nave central
Nombre	Campá de sinais
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Bordo Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos)53 kg
Fundidor	
Ano de fundición	1725ca
Descrición	Non foi posible aproximarse á campá, polo que a documentación realizouse a distancia. Na parte superior lese " ... MARIA # ORA ... " Polo tipo de epigrafía podería ser unha campá de finais do XVII ou principios do XVIII.
Fotos	5
Toques	Parece que non se toca
Conservación, mantemento	Parece en bo estado de conservación
Protección	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Propostas	A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal. O cepo de madeira debe ser restaurado. Debe valorarse se a campá segue tocando manualmente, ou debe ser mecanizada cun motor de impulsos que reproduza o abalo tradicional, que podería sinalar o coro diario. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Autors da documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	06-09-2006

Folla completa da campá: [Campá de sinais Catedral de Santa María - LUGO](#)

PDF (21-05-2026)