

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BARBASTRO
Edificio	Catedral de la Asunción de la Virgen
Dirección	
Localización	campanario
Nombre	Santa Bárbara (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 5 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1941
Descripción	La campana tiene una breve inscripción "SANTA BARBARA AÑO 1941" En la parte exterior media hay una cruz con pedestal, hecha de estrellas y en la interior una Virgen del Carmen.
Fotos	13
Toques	El toque actual se limita a la interpretación de diversos repiques mediante electromazo.
Conservación, mantenimiento	Buen estado general. Sucia, algo floja, badajo fijado con cuñas de hierro. Tiene un electromazo reciente, instalado de tal manera que impide el bandeo de la campana.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Vista la escasa calidad de la campana y de sus instalaciones, deberían refundirse las campanas, con la posible excepción de la campana de los muertos (que está quebrada) recuperando el conjunto de seis campanas litúrgicas que hubo hasta 1936. La campana debería estar instalada en el mismo lugar que el actual. Debería restaurarse, con los límites de la seguridad, el yugo de madera actual, su instalación mediante viga central de madera, y su toque manual mediante una palanca y no con cigüeñal, que se trata sin duda de una innovación reciente. Tanto el electromazo como el motor de impulsos deberían ubicarse en la parte derecha, en el muro, de modo a no impedir posibles toques manuales.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	02-06-2004

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara \(2\) Catedral de la Asunción de la Virgen - BARBASTRO](#)

PDF (07-07-2026)