

Autonomia Erkidegoa / Departamentua / Estatua	EUSKADI
Municipio	BILBAO
Eraikina	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
Norabidea	Done Jakue Plazatxoa, 1, Ibaiondo 48005
Kokapena	planta 4ª
Nombre	Cuartos (mayor) (B)
Neurriak (cm)	Diametroa (cm-tan) 65 Ertza Brontzezko altuera Gutxi gorabeherako pisua (kilotan)159 kg
Sortzaile	
Burdinola urtea	1890
Deskribapena	" ... 1890 # "
Argazkiak	10
Jotzeak	Participa en los toques litúrgicos y no toca para el reloj.
Kontserbazioa, mantentzea	Extremadamente sucia. La capa de polvo que la cubre no solamente impide la lectura de los textos y las decoraciones, sino que ahoga su sonido de manera muy importante. La campana no podrá documentarse en su totalidad, especialmente en lo referente al reconocimiento de los santos representados, y a la verificación plena de la inscripción, hasta su limpieza dentro del proceso de restauración necesario para recuperar su sonoridad original.
Babesa	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Proposamenak	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce. Debe renovarse el soporte, instalando de nuevo una viga de madera, del tamaño adecuado y con la protección necesaria para el clima de Bilbao, de modo que la campana cuelgue aislada de la estructura interior de la torre. No debe "colgar" de la viga, sino estar firmemente apoyada, como es usual con las campanas fijas. Por tratarse de una campana de reloj, no debe ser dotada de badajo interior ni ser utilizada, bajo ningún concepto, para los toques ordinarios o extraordinarios de esta Catedral.
Dokumentazioaren egileak	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	04-09-2005

Kanpaiaren fitxa osoa: [Cuartos \(mayor\) \(B\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)

PDF (14-09-2026)